



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 19001—2008/ ISO 9001:2008  
代替 GB/T 19001—2000

---

## 质量管理体系 要求

Quality management systems—Requirements

2008-12-30 发布

2009-03-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

# 目次

前言	III
ISO 前言	IV
引言	V
0.1 总则	V
0.2 过程方法	V
0.3 与 GB/T 19004 的关系	VI
0.4 与其他管理体系标准相容性	VI
1 范围	1
1.1 总则	1
1.2 应用	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 质量管理体系	1
4.1 总要求	1
4.2 文件要求	2
5 管理职责	3
5.1 管理承诺	3
5.2 以顾客为关注焦点	3
5.3 质量方针	3
5.4 策划	4
5.5 职责、权限与沟通	4
5.6 管理评审	4
6 资源管理	5
6.1 资源提供	5
6.2 人力资源	5
6.3 基础设施	5
6.4 工作环境	5
7 产品实现	5
7.1 产品实现的策划	5
7.2 与顾客有关的过程	6
7.3 设计和开发	7
7.4 采购	8
7.5 产品和服务提供	8
7.6 监视和测量设备的控制	9

8 测量、分析和改进	10
8.1 总则	10
8.2 监视和测量	10
8.3 不合格品控制	11
8.4 数据分析	11
8.5 改进	11
附录 A (资料性附录) GB/T 19001-2008 与 GB/T 24001-2004 之间的对照	13
附录 B(资料性附录) GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的变化	18
参考文献	26

# 前 言

本标准等同采用 ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》。

本标准是 GB/T 19000 族标准之一。标准中的“应”(shall)表示要求,“应当”(should)仅起指导作用。

本标准对 GB/T 19001—2000 作了技术性修订,故本标准发布时,代替 GB/T 19001—2000。

本标准的附录 A 和附录 B 是资料性附录。

本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(SAC/TC151)提出并归口。

本标准由中国标准化研究院负责起草。

本标准起草单位:

本标准主要起草人:。

# ISO 前言

国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO 成员团体）组成的世界性的联合会。制定国际标准工作通常由 ISO 的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。ISO 与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。

国际标准是根据 ISO / IEC 导则第 2 部分的规则起草。

技术委员会的主要任务是制定国际标准。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决。国际标准草案需取得至少 75% 参加表决成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。

本文件中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意，ISO 不负责识别任何这样的专利权问题。

ISO9001 由 ISO / TC176 / SC2 质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。

ISO9001 第四版替代第三版标准（ISO9001：2000），以及对其进行的技术性修订。

附录 B 中给出了第三版和第四版之间的详细变化。

# 引言

## 0.1 总则

采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响：

- 组织的业务环境、该环境的变化或与该环境有关的风险，
- 组织的不同需求，
- 组织的特定目标，
- 所提供的产品，
- 所采用的过程，
- 组织的规模和组织结构。

统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。

本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是帮助理解、澄清有关要求的参考性信息。

本标准能用于内部和外部各方（包括认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。

本标准的制定已经考虑了 GB/T 19000 和 GB/T 19004 中所阐明的质量管理原则。

## 0.2 过程方法

本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，旨在通过满足顾客要求，增强顾客满意。

为使组织有效运行，需确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和实施管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一个过程的输入。

为了产生期望的结果，组织内诸过程组成的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。

过程方法的一个优点就是实现了对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。

在质量管理体系中应用过程方法时，该方法强调以下方面的重要性：

- a) 理解和满足要求；
- b) 需要从增值的角度考虑过程；
- c) 获得过程绩效和有效性的结果；
- d) 基于客观的测量，持续改进过程。

图 1 所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了 4—8 章中所提出的过程联系。该展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视要求对顾客关于组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。

注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA 模式可简述如下：

P—策划：根据顾客的要求和组织的方针，建立实现结果所必需的目标和过程；

D—做：实施过程；

C—检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；

A—处置：采取措施，以持续改进过程绩效。




图1 以过程为基础的质量管理体系模式

### 0.3 与 GB/T 19004 的关系

GB/T19001 和 GB/T19004 都是质量管理体系标准，这两项标准相互补充，但也可单独使用。

GB/T19001 规定了质量管理体系要求，可供组织内部使用，也可用于认证或合同目的。GB/T 19001 所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的有效性。

与 GB/T 19001 相比，GB/T 19004 对质量管理体系更宽范围的目标提供了指南，除了有效性，该标准还特别关注持续改进一个组织的总体绩效与效率。对于最高管理者希望超越 GB/T 19001 要求，追求绩效持续改进的那些组织，推荐 GB/T 19004 作为指南。然而，用于认证或合同不是 GB/T19004 的目的。

注：在本标准的发布时，GB/T 19004 处于修订过程中。

### 0.4 与其他管理体系的相容性

为了使用者的便利，本标准在制定过程中适当考虑了 GB/T 24001-2004 标准的内容，以增强两个标准的相容性。附录 A 表明了 GB/T 19001—2008 与 GB/T 24001—2004 之间的对应关系。

本标准不包括针对其他管理体系的特定要求，例如环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理有关的特定要求。然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或一体化。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系，可能会改变现行的管理体系。

## 1 范围

### 1.1 总则

本标准对有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：

a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；

b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

注 1：在本标准中，术语“产品”仅适用于

——预期提供给顾客或顾客所要求的产品，

——产品实现过程所产生的任何预期输出。

注 2：法律法规要求可称作法定要求。

### 1.2 应用

本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。

当本标准的任何要求由于组织及其产品的特点不适用时，可以考虑对其进行删减。

如果进行了删减，而且这些删减仅限于本标准第 7 章的要求，同时不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任，方可声称符合本标准。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO9000:2005)

## 3 术语和定义

本标准采用 GB/T19000 中所确立的术语和定义。

本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。

## 4 质量管理体系

### 4.1 总要求



组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

组织应：

- a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见 1.2）；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
- d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
- e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程；
- f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

组织应按本标准的要求管理这些过程。

针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。

注 1：上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。

注 2：外包过程是经组织识别为质量管理体系所需的，但选择由组织的外部方实施的过程。

注 3：确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：

- a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
- b) 对外包过程控制的分担程度；
- c) 通过应用 7.4 条款实现所需控制的能力。

## 4.2 文件要求

### 4.2.1 总则

质量管理体系文件应包括：

- a) 形成文件的质量方针和质量目标；
- b) 质量手册；
- c) 本标准所要求的形成文件的程序和记录；
- d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。

注 1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。

注 2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：

- a) 组织的规模和活动的类型；
- b) 过程及其相互作用的复杂程度；
- c) 人员的能力。

注 3. 文件可采用任何形式或类型的媒体。

### 4.2.2 质量手册

组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：

- a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与理由（见 1.2）；

- b) 为质量管理体系建立的形成文件的程序或对其引用；
- c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

#### 4.2.3 文件控制

质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据 4.2.4 的要求进行控制。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；为文件的充分性与适宜性，在文件发布前进行批准。
- b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
- c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
- d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
- e) 确保文件保持清晰、易于识别；
- f) 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
- g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

#### 4.2.4 记录的控制

为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。

组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。

记录应保持清晰、易于识别和检索。

## 5 管理职责

### 5.1 管理承诺

最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

- a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
- b) 制定质量方针；
- c) 确保质量目标的制定；
- d) 进行管理评审；
- e) 确保资源的获得。

### 5.2 以顾客为关注焦点

最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见 7.2.1 和 8.2.1）。

### 5.3 质量方针

最高管理者应确保质量方针：

- a) 与组织的宗旨相适应；
- b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
- c) 提供制定和评审质量目标的框架；
- d) 在组织内得到沟通和理解；

e) 在持续适宜性方面得到评审。

## 5.4 策划

### 5.4.1 质量目标

最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 7.1 a）。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。

### 5.4.2 质量管理体系策划

最高管理者应确保：

- a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及 4.1 的要求。
- b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

## 5.5 职责、权限和沟通

### 5.5.1 职责和权限

最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。

### 5.5.2 管理者代表

最高管理者应指定一名本组织的管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
- b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
- c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。

### 5.5.3 内部沟通

最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

## 5.6 管理评审

### 5.6.1 总则

最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

应保持管理评审的记录（见 4.2.4）。

### 5.6.2 评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

- a) 审核结果；
- b) 顾客反馈；
- c) 过程的业绩和产品的符合性；
- d) 预防和纠正措施的状况；
- e) 以往管理评审的跟踪措施；
- f) 可能影响质量管理体系的变更；
- g) 改进的建议。

### 5.6.3 评审输出

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

- a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；
- b) 与顾客要求有关的产品的改进；
- c) 资源需求。

## 6 资源管理

### 6.1 资源的提供

组织应确定并提供以下方面所需的资源：

- a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
- b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。

### 6.2 人力资源

#### 6.2.1 总则

基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品与要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。

注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。

#### 6.2.2 能力、培训和意识

组织应：

- a) 确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要的的能力；
- b) 适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；
- c) 评价所采取措施的有效性；
- d) 确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；
- e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见 4.2.4）。

### 6.3 基础设施

组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

### 6.4 工作环境

组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

注：术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。

## 7 产品实现

### 7.1 产品实现的策划

组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一

致（见 4.1）。

在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：

- a) 产品的质量目标和要求；
- b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；
- c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；
- d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见 4.2.4）。

策划的输出形式应适于组织的运作方式。

注

- 1: 对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。
- 2: 组织也可将 7.3 的要求应用于产品实现过程的开发。

## 7.2 与顾客有关的过程

### 7.2.1 与产品有关的要求的确定

组织应确定：

- a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
- c) 适用于产品的法律法规要求；
- d) 组织认为必要的任何附加要求。

注：交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等。

### 7.2.2 与产品有关的要求的评审

组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并确保：

- a) 产品要求得到规定；
- b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；
- c) 组织有能力满足规定的要求。

评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持（见 4.2.4）。

若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。

若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

注：在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。

### 7.2.3 顾客沟通

组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：

- a) 产品信息；
- b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；
- c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。

## 7.3 设计和开发

### 7.3.1 设计和开发策划

组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。

在进行设计和开发策划时，组织应确定：

- a) 设计和开发阶段；
- b) 适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；
- c) 设计和开发的职责和权限。

组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。

根据设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。

注：设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的。根据产品和组织的具体情况，可以单独或任意组合的形式进行并记录。

### 7.3.2 设计和开发输入

应确定与产品要求有关的输入，并保持记录（见 4.2.4）。这些输入应包括：

- a) 功能和性能要求；
- b) 适用的法律法规要求；
- c) 适用时，以前类似设计提供的信息；
- d) 设计和开发所必需的其他要求。

应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

### 7.3.3 设计和开发输出

设计和开发输出的方式应适合于针对设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。

设计和开发输出应：

- a) 满足设计和开发输入的要求；
- b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息；
- c) 包含或引用产品接收准则；
- d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。

注：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。

### 7.3.4 设计和开发评审

在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见 7.3.1）对设计和开发进行系统的评审，以便：

- a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；
- b) 识别任何任何问题并提出必要的措施。

评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持（见 4.2.4）。

### 7.3.5 设计和开发验证

为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排（见 7.3.1）对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予以保持（见 4.2.4）。

### 7.3.6 设计和开发确认

为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排（见 7.3.1）对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持（见 4.2.4）。

### 7.3.7 设计和开发更改的控制

应识别设计和开发的更改，并保持记录。在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见 4.2.4）。

## 7.4 采购

### 7.4.1 采购过程

组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。

组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持（见 4.2.4）。

### 7.4.2 采购信息

采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括：

- a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；
- b) 人员资格的要求；
- c) 质量管理体系的要求。

在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

### 7.4.3 采购产品的验证

组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

## 7.5 生产和服务提供

### 7.5.1 生产和服务提供的控制

组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：

- a) 获得表述产品特性的信息；
- b) 必要时，获得作业指导书；
- c) 使用适宜的设备；
- d) 获得和使用监视和测量设备；
- e) 实施监视和测量；
- f) 产品放行、交付和交付后活动的实施。

### 7.5.2 生产和服务提供的过程确认

当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服

务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。

组织应规定确认这些过程的安排，适用时包括：

- a) 为过程的评审和批准所规定的准则；
- b) 设备的认可和人员资格的鉴定；
- c) 使用特定的方法和程序；
- d) 记录的要求（见 4.2.4）；
- e) 再确认。

### 7.5.3 标识和可追溯性

适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。

组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。

在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录（见 4.2.4）。

注：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。

### 7.5.4 顾客财产

组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维持供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织应报告顾客，并保持记录（见 4.2.4）。

注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。

### 7.5.5 产品防护

组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持与要求的符合性。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。

防护也应适用于产品的组成部分。

## 7.6 监视和测量设备的控制

组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。

组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。

当有必要确保结果有效的场合时，测量设备应：

a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准和（或）验证。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；（见 4.2.4）

- b) 必要时进行调整或再调整；
- c) 能够识别，以确定其校准状态；
- d) 防止可能使测量结果失效的调整；
- e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；

此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。

校准和验证结果的记录应予保持（见 4.2.4）。



当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。

注：确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。

## 8 测量、分析和改进

### 8.1 总则

组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：

- a) 证实与产品要求的符合性；
- b) 确保质量管理体系的符合性；
- c) 持续改进质量管理体系的有效性。

这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

### 8.2 监视和测量

#### 8.2.1 顾客满意

作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种方法。

注：监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。

#### 8.2.2 内部审核

组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：

- a) 符合策划的安排（见 7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；
- b) 得到有效实施与保持。

考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，组织应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。

应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。

应保持审核及其结果的记录（见 4.2.4）

负责受审区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见 8.5.2）。

注：作为指南，参见 GB/T 19011。

#### 8.2.3 过程的监视和测量

组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。

注：当确定适宜的方法时，建议组织就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。

#### 8.2.4 产品的监视和测量

组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排（见 7.1）在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。

记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员（见 4.2.4）。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见 7.1）已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

### 8.3 不合格品控制

组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。

适用时，组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：

- a) 采取措施，消除发现的不合格；
- b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
- c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用；
- d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。

应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（4.2.4）。

### 8.4 数据分析

组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。

数据分析应提供有关以下方面的信息：

- a) 顾客满意（见 8.2.1）；
- b) 与产品要求的符合性（见 8.2.4）；
- c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会（见 8.2.3 和 8.2.4）；
- d) 供方（见 7.4）。

### 8.5 改进

#### 8.5.1 持续改进

组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。

#### 8.5.2 纠正措施

组织应采取措​​施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 评审不合格（包括顾客抱怨）；
- b) 确定不合格的原因；
- c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；

- d) 确定和实施所需的措施；
- e) 记录所采取措施的结果（见 4.2.4）；
- f) 评审所采取的纠正措施的有效性。

### 8.5.3 预防措施

组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 确定潜在不合格及其原因；
- b) 评价防止不合格发生的措施的需求；
- c) 确定并实施所需的措施；
- d) 记录所采取措施的结果（见 4.2.4）；
- e) 评审所采取的预防措施的有效性。

**附录 A**  
**(资料性附录)**

**GB/T 19001-2008 与 GB/T 24001-2004 之间的对照**  
**表 A.1 - GB/T 19001-2008 与 GB/T 24001-2004 之间的对照**

GB/T 19001-2008		GB/T 24001-2004	
引言	0		引言
总则	0.1		
过程方法	0.2		
与 GB/T 19004 的关系	0.3		
与其他管理体系的相容性	0.4		
范围	1	1	范围
总则	1.1		
应用	1.2		
规范性引用文件	2	2	规范性引用文件
术语和定义	3	3	术语和定义
质量管理体系（仅限于标题）	4	4	环境管理体系要求（仅限于标题）
总要求	4.1	4.1	总要求
文件要求（仅限于标题）	4.2		
总则	4.2.1	4.4.4	文件
质量手册	4.2.2		
文件控制	4.2.3	4.4.5	文件控制
记录控制	4.2.4	4.5.4	记录控制
管理职责	5		
管理承诺	5.1	4.2 4.4.1	环境方针 资源、作用、职责和权限
以顾客为关注焦点	5.2	4.3.1 4.3.2 4.6	环境因素 法律法规与其他要求 管理评审
质量方针	5.3	4.2	环境方针
策划（仅限于标题）	5.4	4.3	策划
质量目标	5.4.1	4.3.3	目标、指标和方案
质量管理体系策划	5.4.2	4.3.3	目标、指标和方案
职责、权限与沟通（仅限于标题）	5.5		
职责和权限	5.5.1	4.4.1	资源、作用、职责和权限
管理者代表	5.5.2	4.4.1	资源、作用、职责和权限
内部沟通	5.5.3	4.4.3	信息交流
管理评审	5.6	4.6	管理评审
总则	5.6.1	4.6	管理评审
评审输入	5.6.2	4.6	管理评审
评审输出	5.6.3	4.6	管理评审

表 A.1 - GB/T 19001-2008 与 GB/T 24001-2004 之间的对照 (续)

GB/T 19001-2008		GB/T 24001-2004	
资源管理 (仅限于标题)	6		
资源的提供	6.1	4.4.1	资源、作用、职责和权限
人力资源 (仅限于标题)	6.2		
总则	6.2.1	4.4.2	能力、培训和意识
能力、培训和意识	6.2.2	4.4.2	能力、培训和意识
基础设施	6.3	4.4.1	资源、作用、职责和权限
工作环境	6.4		
产品实现 (仅限于标题)	7	4.4	实施与运行 (仅限于标题)
产品实现的策划	7.1	4.4.6	运行控制
与顾客有关的过程 (仅限于标题)	7.2		
与产品有关的要求的确定	7.2.1	4.3.1 4.3.2 4.4.6	环境因素 法律法规与其他要求 运行控制
与产品有关的要求的评审	7.2.2	4.3.1 4.4.6	环境因素 运行控制
顾客沟通	7.2.3	4.4.3	信息交流
设计和开发 (仅限于标题)	7.3		
设计和开发策划	7.3.1	4.4.6	运行控制
设计和开发输入	7.3.2	4.4.6	运行控制
设计和开发输出	7.3.3	4.4.6	运行控制
设计和开发评审	7.3.4	4.4.6	运行控制
设计和开发验证	7.3.5	4.4.6	运行控制
设计和开发确认	7.3.6	4.4.6	运行控制
设计和开发更改的控制	7.3.7	4.4.6	运行控制
采购 (仅限于标题)	7.4		
采购过程	7.4.1	4.4.6	运行控制
采购信息	7.4.2	4.4.6	运行控制
采购产品的验证	7.4.3	4.4.6	运行控制
生产和服务提供	7.5		
生产和服务提供的控制	7.5.1	4.4.6	运行控制
生产和服务提供过程的确认	7.5.2	4.4.6	运行控制
标识和可追溯性	7.5.3		
顾客财产	7.5.4		
产品防护	7.5.5	4.4.6	运行控制
监视和测量设备的控制	7.6	4.5.1	监测和测量
测量、分析和改进 (仅限于标题)	8	4.5	检查 (仅限于标题)
总则	8.1	4.5.1	监测和测量
监视和测量 (仅限于标题)	8.2		
顾客满意	8.2.1		

表 A.1 - GB/T 19001-2008 与 GB/T 24001-2004 之间的对照 (续)

GB/T 19001-2008		GB/T 24001-2004	
内部审核	8.2.2	4.5.5	内部审核
过程的监视和测量	8.2.3	4.5.1 4.5.2	监测和测量 合规性评价
产品的监视和测量	8.2.4	4.5.1 4.5.2	监测和测量 合规性评价
不合格品控制	8.3	4.4.7 4.5.3	应急准备和响应 不符合、纠正措施和预防措施
数据分析	8.4	4.5.1	监测和测量
改进 (仅限于标题)	8.5		
持续改进	8.5.1	4.2 4.3.3 4.6	环境方针 目标、指标和方案 管理评审
纠正措施	8.5.2	4.5.3	不符合、纠正措施和预防措施
预防措施	8.5.3	4.5.3	不符合、纠正措施和预防措施

表 A.2 - GB/T 24001-2004 与 GB/T 19001-2008 之间的对照

GB/T 24001-2004		GB/T 19001-2008	
引言		0 0.1 0.2 0.3 0.4	引言 总则 过程方法 与 GB/T 19004 的关系 与其他管理体系的相容性
范围	1	1 1.1 1.2	范围 总则 应用
规范性引用文件	2	2	规范性引用文件
术语和定义	3	3	术语和定义
环境管理体系要求 (仅限于标题)	4	4	质量管理体系 (仅限于标题)
总要求	4.1	4.1 5.5 5.5.1	总要求 职责、权限与沟通 职责和权限
环境方针	4.2	5.1 5.3 8.5.1	管理承诺 质量方针 持续改进

表 A.2 – GB/T 24001-2004 与 GB/T 19001-2008 之间的对照 (续)

GB/T 24001-2004		GB/T 19001-2008	
策划 (仅限于标题)	4.3	5.4	策划 (仅限于标题)
环境因素	4.3.1	5.2 7.2.1 7.2.2	以顾客为关注焦点 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审
法律法规与其他要求	4.3.2	5.2 7.2.1	以顾客为中心 与产品有关的要求的确定
目标、指标和方案	4.3.3	5.4.1 5.4.2 8.5.1	质量目标 质量管理体系策划 持续改进
实施与运行 (仅限于标题)	4.4	7	产品实现 (仅限于标题)
组织结构和职责	4.4.1	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	管理承诺 职责和权限 管理者代表 资源的提供 基础设施
能力、培训和意识	4.4.2	6.2.1 6.2.2	(人力资源) 总则 能力、培训和意识
信息交流	4.4.3	5.5.3 7.2.3	内部沟通 顾客沟通
文件	4.4.4	4.2.1 4.2.2	(文件要求) 总则 质量手册
文件控制	4.4.5	4.2.3	文件控制
运行控制	4.4.6	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.5	产品实现的策划 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 采购控制 采购信息 采购产品的验证 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 产品防护

表 A.2 – GB/T 24001-2004 与 GB/T 19001-2008 之间的对照 (续)

GB/T 24001-2004		GB/T 19001-2008	
应急准备和响应	4.4.7	8.3	不合格品控制
检查 (仅限于标题)	4.5	8	测量、分析和改进 (仅限于标题)
监测和测量	4.5.1	7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4	监视和测量设备的控制 (测量、分析和改进) 总则 过程的监视和测量 产品的监视和测量 数据分析
合规性评价	4.5.2	8.2.3 8.2.4	过程的监视和测量 产品的监视和测量
不符合、纠正措施和预防措施	4.5.3	8.3 8.4 8.5.2 8.5.3	不合格品控制 数据分析 纠正措施 预防措施
记录控制	4.5.4	4.2.4	记录控制
内部审核	4.5.5	8.2.2	内部审核
管理评审	4.6	5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1	管理承诺 管理评审 (仅限于标题) 总则 评审输入 评审输出 持续改进



**附录 B**  
**(资料性附录)**

GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照

GB/T19001:2000 条款	段/图/表/注	增加(A)或删除(D)	修正内容
ISO 前言	第 2 段	D+A	国际标准是根据ISO / IEC导则第32部分的规则起草。
ISO 前言	第 3 段第 1 句	A	<u>技术委员会的主要任务是制定国际标准。</u>
ISO 前言	第 4 段第 1 句	D+A	本标准文件中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意。
ISO 前言	第 5 段	D	国际标准ISO9001 由ISO / TC176 / SC2 质量管理 and 质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。
ISO 前言	第 6 段	D	<del>ISO9001 第三版取代第二版ISO9001:1994 以及ISO9002:1994 和ISO9003:1994, 包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9002:1994 和ISO9003:1994 的组织只需按 1.2 的规定删减某些要求, 仍可以使用本标准。</del>
ISO 前言		A	<u>ISO9001 第四版替代第三版标准 (ISO9001:2000), 以及对其进行的技术性修订。</u>
ISO 前言	第 7 段	D	<del>本标准的名称发生了变化, 不再有“质量保证”一词。这反映了本标准规定的质量管理体系要求除了产品质量保证以外, 还旨在增进顾客满意。</del>
ISO 前言	第 8 段	D	<del>本标准的附录A和附录B仅是提示的附录。</del>
ISO 前言	新第 7 段	A	<u>附录B中给出了第三版和第四版之间的详细变化。</u>
0.1	第 1 段第 2 句	D	<del>一个组织质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。</del>
		A	<u>一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响:</u> <u>——组织的业务环境、该环境的变化或与该环境有关的风险,</u> <u>——组织的不同 (变化, 英文咨询) 需求,</u> <u>——组织的特定目标,</u> <u>——所提供的产品,</u> <u>——所采用的过程,</u> <u>——组织的规模和组织结构。</u>
0.1	第 4 段	A	本标准能用于内部和外部 (包括认证机构) 评定组织满足顾客、 <u>适用产品的法律法规</u> 和组织自身要求的能力。

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照(续)

0.2	第 2 段	D+A	为使组织有效运行，需识别确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。
0.2	第 3 段	A	为了产生期望的结果，组织内诸过程组成的系统的应用，连同这些过程的识别（确定）和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。
0.3	第 1 段	D+A	GB/T19001 和GB/T19004已制定为一对协调一致的都是质量管理体系标准，这两项标准相互补充，但也可单独使用。虽然两项标准具有不同的适用范围，但具有相似的结构，以有助于他们作为协调一致的一对标准的应用。
0.3	注	A	注：在本标准的发布时，GB/T 19004 处于修订过程中。
0.4	第 1 段	D+A	<p>为了使用者的利益，本标准与GB/T24001-1996 相互趋近，以增强两类标准的相容性。</p> <p>为了使用者的便利，本标准在制定过程中适当考虑了GB/T 24001-2004 标准的内容，以增强两个标准的相容性。</p>
1.1	a)	A	a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
	b)	A	b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
	注	D	注：在本标准中，术语“产品”适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。
		A	注 1：在本标准中，术语“产品”仅适用于——预期提供给顾客或顾客所要求的产品，——任何产品实现过程所导致的预期输出。
	注 2	A	注 2：法律法规要求可称作法定要求。
1.2	第 3 段	A	除非删减仅限于本标准第 7 章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照(续)

2	第 1 段	D  A  D+A	<p>下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。</p> <p>下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。</p> <p>GB/T 19000—<del>2000</del>2008 质量管理体系 基础和术语(idt ISO9000:2000<u>2005</u>)</p>
3	第 2 段 第 3 段	D	<p>本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况：</p> <p style="text-align: center;">供方 <math>\longrightarrow</math> 组织 <math>\longrightarrow</math> 顾客</p> <p>——本标准中的术语“组织”用以取代GB/T19001-1994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”—— <del>删除</del></p>
4.1	a)	D+A	a) <del>识别</del> <u>确定</u> 质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见 1.2）；
4.1	e)	A	监视、测量( <u>适用时</u> )和分析这些过程；
4.1	第 4 段	D+A	针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。
4.1	注 1	D+A	注 1：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。
4.1	新注 2、 注 3	A	<p><u>注 2：外包过程是经组织识别为质量管理体系所需的，但选择由组织的外部方实施的过程。</u></p> <p><u>注 3：确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：</u></p> <p><u>a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；</u></p> <p><u>b)对外包过程控制的分担程度；</u></p> <p><u>c)通过应用 7.4 条款实现所需控制的能力。</u></p>

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照(续)

4.2.1	c)	A	c) 本标准所要求的形成文件的程序和记录;
4.2.1	d)	D+A	d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录。
4.2.1	e)	D	<del>e) 本标准所要求的记录(见 4.2.4);</del>
4.2.1	注 1	A	注 1: 本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。 <u>一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。</u>
4.2.3	f)	A	h) 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发;
4.2.4	第 1 段	D+A	<del>应建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。</del> <u>为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录,应予以控制。</u> <u>组织应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。</u> <u>记录应保持清晰、易于识别和检索。</u>
5.5.2	第 1 段	A	最高管理者应指定一名本组织的管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:
6.2.1	第 1 段 新注	D+A A	基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作产品与要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。 <u>注:在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。</u>
6.2.2	标题	D+A	<u>能力、培训和意识和培训</u>
6.2.2	a)和 b)	D+A	a) 确定从事影响产品质量 <u>产品与要求的符合性工作</u> 的人员所必要的能力; b) <u>适用时,提供培训或采取其他措施以满足这些需求获得所需的能力;</u>
6.3	c)	A	c) 支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。
6.4	新注	A	<u>注:术语“工作环境”是指工作时所处的条件,包括物理的、环境的和其他因素(如噪音、温度、湿度、照明或天气)。</u>

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照(续)

7.1	b)	D+A	针对产品确定过程、文件和资源的需求；
7.1	c)	A	c)产品所要求的验证、确认、监视、 <u>测量</u> 、检验和试验活动，以及产品接收准则；
7.2.1	c)	D+A	c) <u>与产品有关的法律法规要求适用于产品的法律法规要求</u> ； d)组织确定认为必要的任何附加要求。
	新注	A	<u>注：交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等。</u>
7.3.1	新注	A	<u>注：设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的。根据产品和组织的具体情况，可以单独或任意组合的形式进行并记录。</u>
7.3.2	第 2 段	D+A	应对 <u>这些</u> 设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。
7.3.3	第 1 段	D+A	设计和开发的输出 <u>方式应适合于以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出</u> ，并应在放行前得到批准。
7.3.3	新注	A	<u>注：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。</u>
7.5.1	d)	D+A	d)获得和使用监视和测量 <u>装置设备</u> ；
7.5.1	f)	A	f) <u>产品放行、交付和交付后活动的实施</u> 。
7.5.2	第 1 段	D+A	当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 <u>当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。</u>
7.5.3	第 2 段	A	组织应在 <u>产品实现的全过程中</u> ，针对监视和测量要求识别产品的状态。
7.5.3	第 3 段	D+A	在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录（见 4.2.4）（英文有变化，中文一致）。
7.5.4	第 1 段 第 3 句	D+A	若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时， <u>组织应报告顾客，并保持记录</u> （见 4.2.4）。
	注	A	<u>注：顾客财产可包括知识产权和<u>个人信息</u>。</u>

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照(续)

7.5.5	第 1 段	D+A	<p><del>在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。</del></p> <p><u>组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保证产品符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。</u></p>
7.6	标题	D+A	<p><del>监视和测量装置设备的控制</del></p>
7.6	第 1 段	D+A	<p><del>组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置设备，为产品符合确定的要求提供证据。（见 7.2.1）</del></p>
7.6	a)	A	<p>a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的间隔或使用前进行校准<u>和</u>（或）验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据；<u>（见 4.2.4）</u></p>
7.6	c)	D+A	<p>c) <u>得到能够</u>识别，以确定其校准状态；</p>
7.6	第 4 段第 3 句	新第 5 段无变化	<p>当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。</p>
7.6	注	D+A	<p><del>注：作为指南，参见GB/T 19022.1 和GB/T 19022.2</del><u>确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。</u></p>
8.1	a)	D+A	<p>c)<u>证实与产品要求</u>的符合性；</p>
8.2.1	注	A	<p><del>注：监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。</del></p>
8.2.2	新第 3 段	A	<p><u>应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。</u></p>
8.2.2	第 4 段	D+A	<p><del>策划和实施以及报告结果和保持记录（见 4.2.4）的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。</del></p> <p><u>应保持审核及其结果的记录（见 4.2.4）</u></p>
8.2.2	第 5 段	A	<p>负责受审区域的管理者应确保及时采取<u>必要的纠正和纠正措施</u>，以消除所发现的不合格及其原因。</p>
8.2.2	注	D+A	<p><del>注：作为指南，参见GB/T19021.1、GB/T19021.2 及GB/T19021.3</del></p>

			作为指南，参见GB/T19011。
--	--	--	-------------------

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照(续)

8.2.3	第1段 第3句	D	当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施以确保产品的符合性。
8.2.3	注	A	<u>注：当确定适宜的方法时，建议组织就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。</u>
8.2.4	第1段	A	组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1）在产品实现过程的适当阶段进行。 <u>应保持符合接收准则的证据。</u>
	第2段	D+A	<u>应保持符合接收准则的证据。</u> 记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员（见4.2.4）。
	第3段	D+A	除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见7.1）已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。（英文有变化，中文无变化）
8.3	第1段 第2句	D+A	<u>不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。</u> <u>应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。</u>
8.3	第2段	A	<u>适用时，组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：</u>
8.3	新d)	A	d) <u>当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。</u> 应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（4.2.4）。 应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。
	第3段	移至 第4段	<del>d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。</del>
	第4段	移至 第3段	
8.4	第5段	见新 d)	
	b)	D+A	b)与产品要求的符合性（见7.2.1）（见8.2.4）；
	c)	A	c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会（见8.2.3和8.2.4）；
	d)	A	d) 供方（见7.4）。
8.5.2	第1段	D+A	组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发

			生。(英文有变化, 中文无变化)
8.5.2	f)	A	f)评审所采取的纠正措施的有效性。

表 B.1 - GB/T 19001-2000 与 GB/T 19001-2008 之间的对照(续)

8.5.3	e)	A	e)评审所采取的预防措施的有效性。
附录 A	全部	D+A	更新为 GB/T 19001-2008 与 GB/T 24001-2004 的对照表
附录 B	全部	D+A	更新为 GB/T 19001-2008 与 GB/T 19001-2000 的对照表
参考文献	新的和修正的参考文献	D+A	更新为新的参考文献目录



## 参 考 文 献

- [1] GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语
- [2] GB/T 19004-2000/ ISO 9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南
- [3] GB/T 19012-2008/ISO 10002:2004 质量管理体系 顾客满意 组织投诉处理指南
- [4] GB/T 19015-2008/ISO 10005:2005 质量管理 质量计划指南
- [5] GB/T 19016-2005/ISO 10006:2003 质量管理体系 项目质量管理指南
- [6] GB/T 19017-2008/ISO 10007:2003 质量管理 技术状态管理指南
- [7] GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求
- [8] GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013:2001 质量管理体系文件指南
- [9] GB/T 19024-2008/ISO 10014:2006 质量管理 实现财务与经济效益的指南
- [10] GB/T 19025-2001/ISO 10015:1999 质量管理 培训指南
- [11] GB/Z 19027-2005/ISO/TR 10017:2003 GB/T 19001-2000 的统计技术指南
- [12] ISO 10019:2005 质量管理体系咨询师选择和使用指南
- [13] GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南
- [14] GB/T 19011-2003/ISO 19011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南
- [15] IEC 60300-1:2003 可信性管理 第一部分：可信性管理体系
- [16] IEC 61160:2006 设计评审
- [17] GB/T 19000.3-2008/ISO 90003:2004 软件工程 GB/T 19001-2000 在计算机软件中的应用指南
- [18] ISO 小册子，质量管理原则<sup>1)</sup>
- [19] ISO 小册子，ISO 9000：2000 族标准选择和使用<sup>1)</sup>
- [20] ISO 手册，针对小企业的 ISO 9001:2000 做什么；ISO/TC 176 的建议
- [21] ISO 杂志，ISO管理体系（提供世界范围有关制定ISO管理体系标准的综合信息的双月刊，包括各类组织实施方面的新闻）<sup>2)</sup>
- [22] 参考网址：<http://www.iso.org>；  
<http://www.tcl76.org>；  
<http://www.iso.org/tcl76/sc2>；  
<http://www.iso.org/tcl76/ISO9001AuditingPracticesGroup>

---

1) 可从网址获得：<http://www.iso.org>

2) 可从 ISO 中央秘书处获得（[sales@iso.org](mailto:sales@iso.org)）